

Betreft: ISO9001:2015 + VCA**
Onderdeel: Gedragsregels
Doc.nr.: 309303-V2
Jaar: 2024

Hand-out Gedragsregels veiligheid en milieu op de bouwplaats

Hieronder worden de gedragsregels vermeld die binnen SMT Bouw & Vastgoed op de bouwplaats van toepassing zijn en waarvan iedereen voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats op de hoogte moet zijn.

U dient als onder- en/of nevenaannemer deze regels zelf met uw personeel door te nemen vóórdat zij beginnen met de werkzaamheden op onze bouwplaats.

1. Melden bij de (hoofd)uitvoerder

- Werknemers dienen zich, vóórdat zij werkzaamheden gaan uitvoeren, te melden bij de (hoofd)uitvoerder op de bouw.
- Werknemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, waarvan een kopie wordt gemaakt in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
- De leidinggevende van de onder- en/of nevenaannemer communiceert in het Nederlands met onze (hoofd)uitvoerder.
- Werknemers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat. Het nummer van het VCA certificaat wordt overgenomen op de introductie flyer.
- Werknemers dienen op de hoogte te zijn van het V&G deelplan wat betrekking heeft op de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

2. Gedragsregels

- SMT Bouw & Vastgoed is niet verantwoordelijk voor bewaking van eigendommen van derden.
- Het in bezit zijn, of onder invloed van alcohol en/of drugs is verboden.
- Radio's mogen geen overlast veroorzaken.
- Houdt de schaft- en toiletunits netjs.
- Roken in de gebouwen is niet toegestaan.

- Aanwijzingen van de (hoofd)uitvoerder dienen te worden opgevolgd.
- Verbods- en gebodsborden moeten worden nageleefd.
- Aangebrachte beveiligingen mogen niet worden verwijderd zonder toestemming van de (hoofd)uitvoerder. Indien, na overleg, beveiligingen worden weggenomen, moeten deze altijd terug worden geplaatst door diegene die de beveiliging heeft weggenomen.
- Meld aan de (hoofd)uitvoerder en via de QR-code onveilige situaties en handelingen. De QR-code zijn op de bouw op diverse plekken opgehangen.
- Zorg voor een schone en nette werkplek en voorkom dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen.
- Afval en reststoffen dienen te worden gescheiden en te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers.
- Ga op een verantwoorde wijze met water en energie om, voorkom verspilling.
- Materiaal en gereedschap dient zodanig te worden opgeslagen dat deze geen belemmering vormen in het werk.
- Aan het eind van de dag dient de werkplek schoon, opgeruimd en veilig te worden achtergelaten.
- Respecteer de op de bouwplaats geldende werk- en pauzetijden.
- Indien voorschriften en of/richtlijnen niet worden nageleefd volgt ontzegging tot het bouwterrein.

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Op de bouwplaats is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht.
- Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht.
- Het dragen van werkkleding is verplicht.
- Bij werkzaamheden waarbij gevaar is voor oogletsel is een veiligheidsbril verplicht.
- Bij werkzaamheden waarbij er sprake is voor gehoorschade is gehoorbescherming verplicht.
- Bij werkzaamheden waarbij sprake is van stofoverlast is adembescherming verplicht.
- Bij brandgevaarlijke werkzaamheden is brandvertragende kleding verplicht, tevens dient een brandblusser bij de werkzaamheden aanwezig te zijn.
- Bij het werken met gevaarlijke stoffen dienen de op het etiket voorgeschreven PBM gedragen te worden.
- Bij het werken op hoogte (richtlijn boven 2,5 meter) waarbij niet is voorzien in collectieve valbeveiliging, dient een veiligheidsharnas te worden gedragen.
- Alle PBM's dienen gekeurd en in goede staat te zijn. Tevens heeft de werknemer instructie gehad in het dragen hiervan.

4. Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

- De LMRA is een eenvoudig middel waarmee bij aanvang van de werkzaamheden een laatste check kan worden uitgevoerd op de veiligheidsaspecten.
- Het doel van de LMRA is om gevaren te (her)kennen op de eigen werkplek en de risico's te elimineren. De werknemer kan deze LMRA zelf uitvoeren.
 - Neem de volgende 3 stappen:
 - 1 Beoordeel het risico: begin niet meteen met werken, maar bekijk of er risico's zijn.
 - 2 Neem maatregelen: bedenk wat je moet doen om de risico's weg te nemen en voer dit uit; eventueel in overleg met de (hoofd)uitvoerder.
 - 3 Start werk: als alles veilig is kun je starten met de werkzaamheden.

Onthou de volgende regel:

**Ik ga pas werken als ik zeker weet dat het veilig is.
Eerst denken dan doen!**

5. Calamiteiten

- Waarschuw de (hoofd)uitvoerder bij een calamiteit (denk hierbij aan een ongeval, een brand of iemand die onwel wordt).
- In de uitvoerders- en schaftkeet bevindt zich een alarmkaart met hierop relevante telefoonnummers.
- Tevens in de uitvoerderskeet een brandblusser, EHBO trommel en AED aanwezig.
- Neem zelf geen onnodige risico's en volg de instructies op van de (bedrijfs)hulpverleners.